



SafetyPOST

Octobre 2022

FAITES ATTENTION À VOS MAINS!

Suite au remplacement du treuil du bossoir, l'équipage entreprend la réalisation du test du dispositif. Le chef mécanicien en charge de l'opération souhaite déborder le Fast Rescue Craft (FRC) et le descendre de 1 ou 2 m mais en raison d'une préparation au travail insuffisante et d'un manque de supervision, tout ne va pas se passer comme prévu...

CE SAFETY POST EST BASÉ SUR DES ÉVÉNEMENTS RÉELS. VEUILLEZ L'IMPRIMER, L'AFFICHER ET EN DISCUTER!



- > MANQUE DE CLARTÉ DANS LA DESCRIPTION DES TÂCHES
- > MANQUE D'ÉCHANGE AU SEIN DE L'ÉQUIPE
- > MANQUE DE SUPERVISION
- > IGNORANCE DU RISQUE



- > MAUVAISE MANIPULATION
 DE LA CORDE
- > GANTS NON ADAPTÉS





LIFE SAVING RULES

À FAIRE:

- Pendant le Tool Box Talk, le responsable doit s'assurer de la participation active de l'équipage, de la bonne connaissance du danger et de la compréhension de la tâche
- Disposer d'une procédure spécifique de mise à l'eau et d'essai du FRC
- Connaître les techniques de manipulation des cordes
- Porter des gants appropriés pour la manipulation des cordes (gants anti-impact).



