



LE RISQUE PEUT ÊTRE PARTOUT

Une fois de plus, on retrouve la négligence, le manque de conscience, l'excès de confiance et l'absence de bon usage marin à l'origine d'un accident qui s'est produit récemment. Dans ce cas, l'accident s'est déroulé dans la cabine d'un PSV, pendant le temps de repos d'un membre de l'équipage. Est-il possible de se blesser alors que l'on est étendu sur sa couchette devant un film ? Malheureusement oui, dès lors qu'il existe des brèches dans les barrières de sécurité ! La barrière de sécurité était une rambarde en bois destinée à éviter de chuter des couchettes pendant les mouvements du navire. Cette dernière avait été retirée de sa place initiale.

CE SAFETY POST EST BASÉ SUR DES ÉVÉNEMENTS RÉELS. VEUILLEZ L'IMPRIMER, L'AFFICHER ET EN DISCUTER !



LE RISQUE PEUT ÊTRE PARTOUT

À FAIRE :

- Rester alerte aux mouvements du navire lorsque vous êtes à bord.
- Lors des inductions, réunions de sécurité, visites de sécurité ou autres briefings, s'assurer que les membres de l'équipage et les passagers aient une bonne perception des dangers du roulis.
- Respecter toutes les rambarde de sécurité installées.

À NE PAS FAIRE :

- Considérer que les protections installées à bord ont été surestimées.
- Retirer les rambarde de sécurité sans une évaluation des risques adéquate.
- Exclure les cabines lors des chasses aux risques.
- Oublier que l'état de la mer peut changer rapidement.