


COORDINATION ET VIGILANCE : FACTEURS CLÉS D'UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

Ce Safety Post relate une opération d'amarrage entre un MPSV et une barge. Les mouvements relatifs de la barge et du navire, ainsi qu'un possible défaut de coordination entre les plages de manœuvre, ont entraîné une tension soudaine et violente de l'amarre qui heurta le tibia d'un des marins présents. Un incident qui aurait pu être évité en redoublant de vigilance et en analysant les risques liés au changement de configuration (conditions météorologiques difficiles, bollard prévu pour l'amarrage sur la barge non disponible). Planification, communication et coordination sont plus que jamais les maîtres mots pour qu'une opération se déroule en toute sécurité, plus particulièrement lorsqu'elle implique plusieurs unités.

CE SAFETY POST EST BASÉ SUR DES ÉVÉNEMENTS RÉELS. VEUILLEZ L'IMPRIMER, L'AFFICHER ET EN DISCUTER !



LIFE SAVING RULES

À FAIRE :

- Préparer efficacement le travail : Pre-Task Planning et Tool Box Talk.
- Veiller à ce que tout le personnel soit correctement formé à la tâche qui lui est confiée.
- Appliquer la Stop Work Policy si nécessaire (dans ce cas, mouvement important entre la barge et le navire).
- Le superviseur des tâches doit toujours garder un contact visuel avec tout le personnel.

À NE PAS FAIRE :

- Se positionner sur la ligne de feu.
- Effectuer une opération dans une configuration différente sans effectuer de gestion du changement (*Management of Change*).

