




NE NÉGLIGEZ PAS LA MAINTENANCE DU MATÉRIEL

L'événement ci-dessous s'est produit à bord d'un navire affrété par BOURBON pour un projet d'installation d'éoliennes. Ce quasi-accident n'a heureusement entraîné qu'une simple interruption de travail. La flèche de la grue est tombée et a failli blesser les membres de l'équipage qui manipulaient des équipements sur le pont. Plusieurs lacunes ont été identifiées : absence d'entretien de la grue, absence d'essais préalables à l'opération (cette grue auxiliaire a été rarement utilisée lors des précédentes opérations du navire), absence de procédures de contrôle du navire de la part de l'affrèteur (BOURBON) et mauvais positionnement du personnel pendant l'opération.

CE SAFETY POST EST BASÉ SUR DES ÉVÉNEMENTS RÉELS. VEUILLEZ L'IMPRIMER, L'AFFICHER ET EN DISCUTER !



LIFE SAVING RULES

À FAIRE :

- Se tenir à l'écart des activités de levage et des équipements de levage sous tension ;
- S'assurer que l'équipement est entretenu et testé avant son utilisation ;
- Surveiller les conditions de travail, y compris la température de l'huile dans le système ;
- S'assurer que les alarmes sont fonctionnelles.

À NE PAS FAIRE :

- Ne pas tenir compte des alarmes ;
- Négliger la maintenance ;
- Rester sous la charge ou sous un appareil de levage.

#1
PRE-TASK
PLANNING

#3
USE OF
TOOLS

#6
CLEAR
DECK