


LES OUTILS ÉLECTRIQUES PEUVENT ÊTRE DANGEREUX !

Dans ce Safety Post, nous illustrons une blessure grave dont le dénouement aurait pu être fatal. Parmi les principales conclusions de l'enquête figure notamment un défaut de supervision, le défaut de faire valoir l'autorisation d'interrompre les travaux (Stop Work Authority) et l'absence de toute évaluation du risque de dernière minute (Last Minute Risk Assessment). Rappelez-vous : un retard dans l'exécution des tâches est moins grave qu'une blessure causée à soi-même ou à un tiers.

CE SAFETY POST EST BASÉ SUR DES ÉVÉNEMENTS RÉELS. VEUILLEZ L'IMPRIMER, L'AFFICHER ET EN DISCUTER !

**LES OUTILS ÉLECTRIQUES PEUVENT ÊTRE DANGEREUX !****À FAIRE :**

- Utiliser des outils et des équipements adaptés.
- Rester concentré jusqu'à ce que la tâche soit terminée.
- Utiliser des supports supplémentaires lorsqu'il est probable qu'un disque risque de se coincer dans l'élément coupé.

À NE PAS FAIRE :

- Sous-estimer le risque.
- Se presser pour terminer une tâche.
- Effectuer toute modification d'aménagement sans respecter les procédures de gestion du changement.